

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „rebell“ vom 13. Juli 2017 um 17:56

Ich habe es jetzt doch mal mit meiner Carport Software versucht und das auf dem Bild zu sehende Ergebnis angezeigt bekommen...

[image.jpg](#)

Das sollte dann wohl auf Verschmutzung hinweisen.....
Gibt es eine Empfehlung für einen Dieselizeusatz??

Zudem hab ich noch nen Fehler im Speicher, Glühkerze Zyl. 6 , Unterbrechung, oberer Grenzwert überschritten, statisch.
Da gibt es wohl Handlungsbedarf.