

# **Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS**

**Beitrag von „rebell“ vom 13. Juli 2017 um 17:56**

Ich habe es jetzt doch mal mit meiner Carport Software versucht und das auf dem Bild zu sehende Ergebnis angezeigt bekommen...

[image.jpg](#)

Das sollte dann wohl auf Verschmutzung hinweisen.....  
Gibt es eine Empfehlung für einen Dieselezusatz??

Zudem hab ich noch nen Fehler im Speicher, Glühkerze Zyl. 6 , Unterbrechung, oberer Grenzwert überschritten, statisch.  
Da gibt es wohl Handlungsbedarf.