

RNS 510 nach Update - Probleme... Ruhestrom?

Beitrag von „Humvee“ vom 14. Juli 2017 um 09:53

Hallo,

also ich sag mal am Gateway liegt es zu 99% nicht bei deinem 2009 T

Das Gateway ist im T leider auch nicht eigenständig sondern ist im Kombi Instrument integriert.

Ich vermute es liegt an einer schlechten Software.

Du kannst die 5238 aber nochmals installieren oder eben mit downgrade versuchen.

Ach ja und vergiss deine Recherchen, die haben zu 90% nichts mit dem T zu tun.

Der T ist da ganz anders aufgebaut und eigenständig mit RNS510 als der Rest der VW-Flotte