

Suche Rat Bordnetz

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 14. Juli 2017 um 10:46

Moin

***Bei 13,3 Volt wirst du nicht umhin kommen die Lima zu Tauschen denn die ist Fratze
Die Lima sollte Min. 14 Volt bringen, und da ist auch der Ruhestromverbrauch zu
suchen***

Ich vermute das die Diode (Durchgebrannt) der Lima das Verursacht

Zur Zweitbatterie, die wird nicht geladen weil die Lima zu wenig Energie liefert