

"Singen" im Lenkrad

Beitrag von „7LA-DK“ vom 15. Juli 2017 um 09:27

Moin moin

Mein TRex hat ein Singen im Lenkrad, also ganz feine Vibrationen, ohne dass das Lenkrad wackelt, wie bei einer Unwucht. Der Vorbesitzer hat das vordere Differenzial überholen lassen. Kann es daher kommen, dass vielleicht Teller und Kegelrad nicht den richtigen Abstand haben? Hatte das auch schon mal jemand von euch?

Vielen Dank im Voraus