

RNS 510 nach Update - Probleme... Ruhestrom?

Beitrag von „Silver-Dollar“ vom 15. Juli 2017 um 20:24

Habe mich heute drüber gemacht und das RNS erstmal ausgebaut.
Neue Batterie ist jetzt angeklemmt.

Brauch unbedingt jemanden, der mal mit VCDS ausliest und die Fehler, die durchs Batterieabklemmen gekommen sind, löscht.

Werde wohl ein downgrade des RNS auf SW1200 machen. Die bekomme ich wohl nur bei VW?