

# Temperaturklappe vorne links

**Beitrag von „hoerman2003“ vom 19. Juli 2017 um 06:53**

Hallo,

Bei mir ist der Stellmotor der Temperaturklappe links also Fahrerseite defekt.  
Ich habe einen neuen Motor schon liegen. VCD ist vorhanden.

Nun zu meiner eigentlichen Frage:

Wie komme ich an den Stellmotor ran. Was muss alles demontiert werden???

Hoffe mir kann hier jemand helfen.

Vielen dank

Gruß

Heiko