

# **"Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" nach 25 Minuten extremer Passstraße + Wohnwagen**

**Beitrag von „mark1“ vom 20. Juli 2017 um 10:24**

Sorry- habe es genau vertauscht: VOR dem DPF ist der Druck natürlich höher als HINTER dem DPF (Staudruck)

Google mal nach SSP 330, da ist das gut beschrieben...

Wenn Du es nicht findest schick mir `ne PN mit Deiner Mailadresse

Gruss

Mark