

Mein dicker kühlt nicht mehr!?

Beitrag von „DJAlexD“ vom 23. Juli 2017 um 21:54

Hey Mark, von den Messwerten müsste sie angesteuert sein.
ich gehe davor aus das die Gates-Kupplung sich aufgelöst hat.
gruß Alex