

# Mein dicker kühlt nicht mehr!?

**Beitrag von „DJAlexD“ vom 23. Juli 2017 um 21:54**

Hey Mark, von den Messwerten müsste sie angesteuert sein.  
ich gehe davor aus das die Gates-Kupplung sich aufgelöst hat.  
gruß Alex