

"Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" nach 25 Minuten extremer Passstraße + Wohnwagen

Beitrag von „donadi“ vom 26. Juli 2017 um 14:40

Ich bin mir fast sicher dass damals (2013) unter der Teilenummer des Sensors gleich der Leitungssatz mitkommt. Den Sensor solo konnte ich gar nicht bestellen, ist eher ein Set. Aber das siehst du ja dann im ETKA. Der Leitungssatz sind auch nur noch die zwei Schläuche und ein paar Schellen