

Lüftung hintere Seiten

Beitrag von „Wolf“ vom 13. Februar 2005 um 20:34

Zitat von Thanandon

Mir ist aufgefallen, dass egal in welcher Stellung sich die Climatronic befindet (kalt, warm, oben, unten, Seite usw usw usw) an den Seitenlüftern immer nur kalte Luft heraus kommt.



Hallo Oliver,

das gibt es doch bei den Golfen schon alle Jahre, halt die Hand mal li. + re. oben aufs Armaturenbrett. Bei kl. Leuten zieht es deshalb immer an den Schultern. Früher gabs für gew. Kfz-Inhaber ja auch noch Fragebögen des Werkes beim 😊 , abgeschafft. Ich durfte als fahrlehrer (168cm) nie im Winter ohne Jacke fahren. Ähnliches Problem wie die blöde Lordosenstütze. 😞

Gruss Wolf