

# STG 17 nicht erreichbar

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. August 2017 um 06:21

[Zitat von donadi](#)

Ich verstehe ihn voll und ganz - meiner hat bereits nach dem drehen vom Zündschlüssel in Pos. 2 gepiepst.

Der Gurtwarner piepst beim Touareg nicht beim einschalten der Zündung! Das ist sogar so gemacht, dass der erst über 20km/h zu piepsen anfängt, damit man während einer Geländefahrt, wenn man nicht angeschnallt ist, nicht vom Piepsen belästigt wird. Also aus meiner Sicht ist das super gelöst, da sollte nichts rauscodiert werden! Jeder sollte auf alle Fälle über 20km/h angeschnallt sein! 🚗

MfG

Hannes