

Reifendruckkontrollsystem deaktivieren

Beitrag von „Nerothos“ vom 4. August 2017 um 23:04

Hallo liebe Touaregfreunde

Ich habe schon die Suchfunktion bemüht, konnte aber leider keine Hilfe finden. Nun zu meinem Problem: Ich habe einen 8-Fach bereiften Touareg 1, Baujahr 06, Reimport. Die Reifendrucksensoren sind teilweise defekt, bzw. in 4 Reifen gar nicht vorhanden. Gemäss dem Freundlichen kostet ein Sensor CHF 250,- 😬

Nun habe ich jemanden an der Hand, der mit einem VCDS helfen kann. Leider brauche ich nun noch eure Hilfe. Wer kann mir sagen, was im VCDS programmiert werden muss, damit ich das System abschalten kann (damit die nervige Warnleuchte im Display verschwindet). Für eine kleine Anleitung wäre ich euch sehr dankbar. openobd.de ist leider nicht mehr online 😊

Ich danke Euch

Gruss Dave