

Kühlmittelpumpe austausch V6 TDI

Beitrag von „piston“ vom 5. August 2017 um 15:57

Bei mir ist die Wasserpumpe undicht, es tritt etwas Kühlmittel aus. 204Ps CJMA Motor.

Bist Du sicher das man die Service-Stellung braucht, ich habe mir das mal alles angesehen und auch mal geschaut was beim Audi A6 geschrieben wurde.

Auch dort braucht man die Service-Stellung nicht. OK der Unterfahrschutz muss weg.

Ich finde das 6 Std ganz schön lang sind, aber vielleicht liege ich auch falsch.