

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „Hannes H.“ vom 9. August 2017 um 06:58

Wenn es ein "Klackergeräusch" ist, dann könnten die Hydrostößel kaputt sein.

MfG

Hannes