

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „Hannes H.“ vom 10. August 2017 um 21:38

[Zitat von max tirol](#)

Bin zwar kein Mechaniker, aber bei Diesel würde ich da auf fehlerhafte Glühkerze tippen.

Das kann man bei den derzeitigen Temperaturen ausschließen. Das wäre bei -20° der Fall, aber selbst da springt der Diesel auch noch problemlos an.

MfG

Hannes