

Rumpeln/Ruckeln bei stärkerem Beschleunigen V10TDI

Beitrag von „Marlboroman“ vom 11. August 2017 um 06:23

Ich war jetzt endlich mal in der Werkstatt: was soll ich sagen, es ist schon wieder die Kardanwelle 🤔

Mittellager und Hardyscheibe total ausgeschlagen und das nach nur knapp über 2 Jahren und knapp 30TKM 😞

Am 07.01.2015 wurde sie bei KM 166315 eingebaut.

Jetzt habe ich ca. KM 194600 auf der Uhr.

Naja, mir reicht es jetzt. Jetzt muss er gehen.

Das war´s mit Touareg 🚗