

# China-System als RNS 2 Ersatz?

**Beitrag von „rebell“ vom 18. August 2017 um 18:03**

Für alle evtl. interessierten, hier ein Einbaubericht eines China-RNS. (Erisin 6742 )

Ich habe bei Ebay ein für den Touareg 1 passendes Gerät gekauft, kostet etwa 300€.  
Versendet wird es aus GB, daher ohne Zoll und, normalerweise auch recht schnell.  
Bei mir hing es 3 Tage irgendwo in GB, sollte normal aber fixer gehen.

Das Gerät macht beim ersten in Augenschein nehmen einen soliden Eindruck, alle beschriebenen Kabel waren dabei, und eine leider seeeeehr knappe Anleitung.  
Vorab hatte ich schon ein Adapterkabel für die GPS Antenne besorgt, um die Touareg Antenne nutzen zu können, bei dem Radio ist zwar eine dabei, aber der T hat ja eine.  
Und ein Adapterkabel um beide Scheibenantennen anzuschliessen, und per Phantomeinspeisung mit Spannung zu versorgen.

Dann der Einbau:

Altes Radio beim 😊 vorziehen lassen, Radiohaken kaufen habe ich mir gespart, brauche ich nie wieder, und die vom neuen Gerät wollte ich lieber nicht ausprobieren.

Dann alle Adapterkabel anschliessen, was ein Haufen Kabel:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Mit viel gefummel konnte ich die Kabel rechts und links im Radioschacht verstauen, ist aber ein Geduldspiel...

Irgendwann war es dann drin.....hielt aber nicht 😞

Die seitlichen Sperrklammern waren viel zu lasch, und 2 Minischraubenköpfe standen am Radio einen mm vor, so dass es nicht tief genug in den Schacht ging.

Die Sperrklammern nachgearbeitet, etwas unterlegt, und aus dem Alurahmen um den Radioschacht winzige Aussparungen gemacht, um Platz für die Schrauben zu schaffen;)

Dann einschalten, und freuen!!

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Ich muss sagen, ich bin begeistert.

Sehr hoch auslösendes Display, extrem fixe Reaktion, einfache Bedienung (Android wie man es

kennt).

Offline Navigation App iGo ist vorinstalliert, funktioniert perfekt.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Radio mit RDS läuft besser als erwartet, ich kann am Empfang nichts aussetzen, besser war das RNS2 auch nicht.

Sendername und aktueller Interpret wird angezeigt.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Telefon funktioniert auch gut, Sprachqualität ist mit eingebautem Mikro gut.

Telefonbuch aus iPhone 5S wurde sofort importiert, Android Handy muss ich och testen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Rückfahrkamera läuft auch, dynamische Linien werden angezeigt, Umschaltung erfolgt automatisch bei einlegen des Rückwärtsganges.

Leider lässt die Bildqualität sehr zu wünschen übrig, meine Funkübertragung ist der Grund.

Da muss ich nochmal ran, irgendwie ein Kabel in die Heckklappe bekommen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Was nicht mehr funktioniert soll auch nicht unerwähnt bleiben:

Senderanzeige im MFD

Lenkradtasten Titel vor und zurück.

Die Lautstärketasten + und - funktionieren weiterhin.

Alles in allem bin ich zufrieden, eine wie ich finde, recht günstige Aufrüstmöglichkeit.

Sollte sich jemand dafür interessieren, bei der Auswahl eines solchen Gerätes ist es wichtig, einige Daten der Geräte zu beachten.

Mind. 2Gb RAM, gut ist ein 8-fach Prozessor (PX5), und mind. Android 6.

Es gibt jetzt auch schon Geräte mit Android 7, aber für den T habe ich nur aus unsicherer Quelle eines gefunden, und dann lieber nicht.

Support vom Händler fällt fast komplett aus, es gibt zwar Garantie, aber ich hoffe ich muss die nicht einfordern.

Firmensitz ist in Hongkong, also etwas Mut gehört dazu...

Es gibt aber ein entsprechendes Forum, da ist viel Wissen und Erfahrung vorhanden, wenn mal Probleme auftreten.