

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „OH-Hamburg“ vom 20. August 2017 um 13:44

Hallo Freunde,

ich habe es geschafft die neue FW5328 (EU_FW_5238_60_35_5) nach Anleitung zu installieren. Ich habe im Anschluss auch den RFK-Hotfix (Touareg-RVC-fix) erfolgreich installieren können.

Vielen Dank an Genarator, Janni und Silver-Doller für Eure Hilfe. Ihr seid Klasse!!!! Ganz besonderen Dank an Genarator für den Live-Support!

Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten und es hat alles wie nach Plan funktioniert ohne eine einzige Störung!

Ich muss jetzt nur noch zusehen, dass ich eine aktuelle Kartenversion finde. Meine alte Version ist eine V6. (DVD-Größe 3,62GB).

Wenn jemanden von Euch hier auch behilflich sein kann, wäre ich auch sehr dankbar dafür.

Fall auch jemand von Euch Hilfe braucht, kann ich gerne über meine Erfahrungen berichten.

Danke