

Fehlercode P2112 Drosselklappe - MIL leuchtet

Beitrag von „rebell“ vom 22. August 2017 um 19:49

Kurze Rückmeldung, Drosselklappe erneuert, Saugrohr mit AGR Anschluss gereinigt, Auto schnurrt wieder 🍀