

R5TDI Lichtmaschine lädt nicht

Beitrag von „snapes“ vom 24. August 2017 um 20:10

Hallo Leute,

Ich hab hier einen Touareg mit dem 5 Zylinder R5 Motor Diesel Motor.

Die alte Lima hat nicht mehr geladen.

Die Lima wurde getauscht gegen eine neue vom Händler ATP.

Die neue Lima lädt auch nicht.

Die Anschlüsse sind alle mehrfach geprüft.

Trotzdem gibt es keinen Ladestrom. Das Auto lebt ausschließlich von der Batterie. Es sind nur knapp über 12V im Bordnetz.

Nun mein Verdacht, dass irgendeine Erregerspannung nicht in die Lima kommt. Oder eine Steuerleitung nicht funktioniert. Kann mir jemand dazu was technisches sagen?

snapes