

R5TDI Lichtmaschine lädt nicht

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 25. August 2017 um 10:40

Moin

Ja der Ansatz scheint wahrscheinlich

Es gibt beim T nichts an den Stg einzustellen oder anzulernen wenn eine neue lima verbaut wurde

So ein vertracktes Bauteil zu wechseln ,und dann 2 mal ist 🤔

Aber es gibt kein größeres Hochgefühl als z.b. den erfolgreichen wechsel der lima beim V10

