

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „mark1“ vom 25. August 2017 um 22:56

So, jetzt bin ich auch dabei... nach sporadischem Auftreten (keine Fehler im Log) hat sich ein Dauersurren entwickelt.

Inzwischen ist mein Steuergerät der Standheizung auch nicht mehr mit VCDS ansprechbar. Ich werde in den nächsten Tagen mal nachschauen, ob es ein Kabelproblem gibt. Wenn das erfolglos bleibt, werde ich das Steuergerät tauschen oder eine Tauschheizung verbauen.

Die Steckerbelegung habe ich schon mal herausgefunden:

```
[TABLE='width: 100%']
```

```
[tr]
```

```
[TD='class: spalte-text'] [TABLE='class: cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor']
```

```
[tr][td]
```

```
6-polige elektrische Steckverbindung, Steckergehäuse -A-
```

```
[/td][tr]
```

```
[/TABLE]
```

```
[TABLE='class: cc abstand-standard erlaeutrg-leg']
```

```
[tr]
```

```
[TD='class: einzug-nummer']1 -[/TD]
```

```
[td]
```

```
Webasto- Diagnoseleitung
```

```
[/td][tr]
```

```
[/TABLE]
```

```
[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']
```

```
[tr]
```

```
[TD='class: einzug-nummer']2 -[/TD]
```

```
[td]
```

```
CAN High (optional)
```

```
[/td][tr]
```

[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer']3 -[/TD]

[td]

CAN Low (optional)

[/td][tr]

[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer']4 -[/TD]

[td]

Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-

[/td][tr]

[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer']5 -[/TD]

[td]

Hauptschalter

[/td][tr]

[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer']6 -[/TD]

[td]

Dosierpumpe -V54-

[/td][tr]

```
[/TABLE]
[TABLE='class: cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor']
[tr][td]
2-polige elektrische Steckverbindung, Steckergehäuse -B-
[/td][tr]
```

```
[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-standard erlaeutrg-leg']
```

```
[tr]
[TD='class: einzug-nummer']1 -[/TD]
```

```
[td]
Klemme 30
[/td][tr]
```

```
[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']
```

```
[tr]
[TD='class: einzug-nummer']2 -[/TD]
```

```
[td]
Klemme 31
[/td][tr]
```

```
[/TABLE]
[TABLE='class: cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor']
```

```
[tr][td]
2-polige elektrische Steckverbindung, Steckergehäuse -C-
[/td][tr]
```

```
[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-standard erlaeutrg-leg']
```

```
[tr]
[TD='class: einzug-nummer']1 -[/TD]
```

[td]
Glühkerze mit Flammenüberwachung -Q8-

[/td][tr]

[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer']2 -[/TD]

[td]
Klemme 31

[/td][tr]

[/TABLE]
[/TD]
[TD='class: spalte-pfeil'][/TD]

[/tr]

[/TABLE]
[TABLE='width: 100%']

[tr]

[TD='class: spalte-text'] [TABLE='class: cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor']

[tr][td]
2-polige elektrische Steckverbindung, Steckergehäuse -D-

[/td][tr]

[/TABLE]
[TABLE='class: cc abstand-standard erlaeutrg-leg']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer']1 -[/TD]

[td]
Verbrennungsluftgebläse -V6-

[/td][tr]

[/TABLE]

[TABLE='class: cc abstand-liste erlaeutrg-leg']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer']2 -[/TD]

[td]

Klemme 31

[/td][tr]

[/TABLE]

[/TD]

[tr]

[/TABLE]

Stecker E- nicht belegt

Das Steuergerät ist übrigens direkt in/an der Standheizung verbaut (Thermo Top im V10 BJ 2008)

Gruss

Mark