Vorstellung

Beitrag von "Maniac" vom 29. August 2017 um 20:53

Zitat von jameson

Schock2 ist aktuell: Patschenasser Beifahrer-Fussraum.

Mein Dicker war auch nicht ganz dicht als ich ihn gekauft hatte.

Im Winter merkt man das in der Schweiz nicht weil da der Regen meist in gefrorener Form runterkommt. Aber bei jeder Wäsche in der Waschstrasse hatte ich kleine Rinnsale an der FrontscheibenINNENseite. Beim ersten Mal wie wild den Wischer aktiviert (der Regensensor hat ja auch nicht funktioniert) bis ich dann mal mit dem Finger innen an die Scheibe getappt habe. Hatte die 4 Abläufe in den Ecken des Schiebedachs zuerst in Verdacht und mich schon auf die Demontage des Dachhimmels vorbereitet, aber seit ich die Frontscheibe ersetzen liess (Steinschlag direkt vor meinen Augen) und der neu gesuchte Freundliche auch noch das Gehäuse des Sensors ersetzt hatte ist er dicht auch beim ergiebigsten Regen und auch der Sensor tut wieder seinen Dienst.

Und ein herzliches Willkommen an alle