

# Klima weigert sich zu kühlen

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 30. August 2017 um 08:48**

Hallo Leute,

ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, da ich das gleiche Problem habe.

Ich bin allerdings nicht in der Heimat und kann schnell zum Bosch Dienst, sondern in der Toskana/Italien (1300 km von zu Hause) bei Temperaturen um 35 Grad.

Zum Glück hab ich mein VCDS dabei, doch mit Klima bin ehrlich gesagt Neuling und brauch eventuell Eure Hilfe.

Ich fass mal kurz zusammen an was ich mich noch erinnern kann:

Wir machten einen Tages-Ausflug, davon insgesamt ca. 3 h Stunden fahrt( Auto stand zwischendurch mehrere Stunden in der Sonne.

Gelände war eher leicht Offroad.

Da es sehr staubte und es draußen nach Gülle roch, schaltet ich die Umluftautomatik ein.

Erst eine ganze Zeit später (hab vergessen zurück auf AC zu schalten), hab ich es gemerkt.

Ich schaltet auf AC zurück, aber es kam nur die warme Luft von draußen ins Auto.

Mein Auto ist Baujahr 2008, 3,0 V6 TDI.

Laut VCDS Klimagerät 7L6 907 044 AD ( 2+2 Climatronic) -Bild im Anhang

Den Fehler hab ich dann Abends ausgelesen:

00445 -Kältemittelverlust

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: 96 Grad

Drehzahl: 768 /min

Druck: 16.0 bar

Last: 88.0 %

Temperatur: 28.0 Grad

Temperatur: 25.0 Grad

Last: 46.4 %

Temperatur: 102.0 Grad

Ich habe natürlich gleich mal das Kältemittel überprüft,

aber der Behälter steht zwischen Min und Max.

Deswegen verstehe ich das nicht ganz, wäre Super wenn man das noch eingrenzen kann.

Auch irgendwelche Fehler im Cockpit wurden nicht angezeigt.

Vielleicht hat jemand Tipps, zum Beispiel um den Kompressor auszuschließen oder das ganze etwas

einzugrenzen.

Ich bin noch fast ne Woche hier und würde natürlich gerne mit Klima herum fahren :))

Gruß  
Peter