

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „Deberius“ vom 30. August 2017 um 18:21

Hallo Andreas,

AB sind auf jeden Fall alte Injektoren. Es stimmt schon, dass erst über den Grenzwerten ein Defekt vorliegt. Wenn er sonst keine Symptome zeigt, dann einfach beobachten und ggf. schon mal Ausschau nach Neuen halten 😊

LG Oliver