

China-System als RNS 2 Ersatz?

Beitrag von „rebell“ vom 1. September 2017 um 09:53

Inzwischen habe ich auch den Grund für die schlechte Bildqualität der RFK gefunden, die Steckdose im Kofferraum, von der ich den Strom für den Funkempfänger abgenommen habe, scheint mit PWM zu arbeiten.

Jetzt, angeschlossen direkt ans Radio, sieht das perfekt aus.

Da das ganze auf Android basiert, ist natürlich vieles möglich, als erstes habe ich mal das Startlogo geändert.

Ich suche zwar noch nach was Touareg-spezifischerem, aber zunächst gehts...

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.