

# Lederausstattung nachrüsten ( keine Sitzheizung vorhanden )

**Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 3. September 2017 um 21:04**

Hallo ,

das Steuergerät für die Sitzheizung ist direkt unter dem jeweiligen Sitz verbaut / ist bei gebrauchten Komplettsitzen möglicherweise mit vorhanden ,fehlt die Stromzufuhr mit eigener Absicherung über nen geschalteten + , die Sollwertgeber / Poti`s sind neben der Klima verbaut , die bräuchten dann noch die Beleuchtung , da die Sitzheizung nicht Diagnosefähig ist , sollte da nix mit Bus oder so sein , also kein Hexenwerk . Einen fertigen Kabelbaum zur Nachrüstung wird es kaum geben , man müsste sich die Stecker heraussuchen und selbst einen Kabelbaum mit den wenigen Adern herstellen ...

-> Ich denke für einen versierten KFZ Elektriker ist es eine Aufgabe , aber nichts unmögliches , die org. Schaltpläne für entsprechend ausgestattete Fahrzeugversionen als Orientierung sollte man sich vorher bei ER Win herunterladen können ....

Grüße vom Kruemelmonster 