

4.2I V8 TDI Turbolader wechseln ohne Motorausbau - möglich?

Beitrag von „kreativserge“ vom 3. September 2017 um 21:37

Hallo zusammen,

ich habe gerade einen Lader schaden, der Linke in fahrt Richtung,
hat sich jemanden gefunden der dir das repariert hat?
der DPF war zuvor mit einer Befüllung von: 0,0036 also leer

Vielen Dank
SRV

Zitat von V6 Fanatics

Guten Abend,

hatte noch keiner einen Turboschaden?

Das sind die Fehler die auf dem Protokoll stehen:

1 Motorelektronik (J623-CKDA)

10577 P1624 00 [040] Anforderung Fehlerlampe ein Sporadisch - bestätigt

11 Motorelektronik 2 (J624)

8603 P004D 00 [032] Ventil für Ladedruckregelung Bank 2 - Kurzschluß nach Plus
Sporadisch - unbestätigt

8605 P004C 00 [032] Ventil für Ladedruckregelung Bank 2 - Kurzschluß nach Masse
Sporadisch - unbestätigt

8609 P3349 00 [032] Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 2 (J725) - elektr.
Fehler Sporadisch - unbestätigt

8865 P00B0 00 [040] Verstelleinheit für Abgasturbolader 2 - Klemmt Sporadisch - bestätigt

8885 P154E 00 [032] Ladedruckregelung Bank 2 - Fehlfunktion Sporadisch - unbestätigt

8886 P154E 00 [040] Ladedruckregelung Bank 2 - Fehlfunktion Sporadisch - bestätigt

5523 P1570 00 [032] Motorsteuergerät gesperrt Sporadisch - unbestätigt

Schönes Wochenende

Alles anzeigen