

# **Lederausstattung nachrüsten ( keine Sitzheizung vorhanden )**

**Beitrag von „Wastel“ vom 3. September 2017 um 21:47**

Hallo

Habe gerade mal im Stromlaufplan für ein 2007 Facelift Model nachgesehen.  
Unter den Sitzen müßte ein 4 und 2 poliger Stecker für die Sitzheizung vorhanden sein.

Das Steuergerät sitzt, nicht wie Krümelmonster sagt unter den Sitzen, sondern in der Nähe vom Beifahrerairbag.

In dem Vorgänger Model war unter jedem Sitz ein Steuergerät verbaut gewesen.

Das Steuergerät Nr 1K0959772 ist für beide Sitze zuständig.

Steuergerät kostet bei Ebay von 20-60€.

Die beiden Stellregler für die Mittelkonsole Nr. 7L6963563B links und 7L6963564B rechts die noch benötigt werden kosten bei Ebay von 20-30€ pro Stück.

Extra Kabelbaum gibt es nicht, ist in den Normalen eingebunden.

Es werden also noch die Stecke für das Steuergerät sowie für die Stellregler und die Stecker unter den Sitzen benötigt.

Dazu natürlich noch die passenden Einsätze für die Stecker sowie die Kabel, um alles selber anzufertigen

Auto müßte von innen doch etwas demontiert werden um alles zu verlegen.

Schöne Grüße von der Ostsee

Jens