

# Firmware Update RNS 850

**Beitrag von „dolofan“ vom 4. September 2017 um 21:49**

Das Connect-Paket kam erst mit dem Facelift. Das kann deiner ab Werk also nicht haben. Du benötigst also die K0821 und jemanden in deiner Nähe, der die nötigen Anpassungen durchführt.