

# Tiptronic ohne Funktion

**Beitrag von „hannes“ vom 5. September 2017 um 11:03**

Hallo Markyboy20, wie hast du dein Problem damals mit dem Schalter F189 gelöst. Ich hab seit letzter Woche das gleiche Problem.

Der Schalter sitzt ja auf der Platine und lässt sich nicht so einfach tausch (3x Hallsensoren)

Kennst sich sonst wer mit dem Problem aus?