

Rost Türrahmen/Fensterrahmen vorne

Beitrag von „Moorhahn“ vom 10. September 2017 um 17:24

Hallo zusammen,

da ich leider keine Beiträge zu meinem Problem finden konnte, versuche ich es mal selber:

Bei meinem T1 von 2002 (120k km) habe ich auf beiden Seiten am Scheibenrahmen Rost unter dem Rahmenüberzug. (Siehe Bilder) Dieser wandert so langsam darunter weiter...

Ich habe schon mehrere Ts mit diesem Problem gesehen und hoffe daher auf Lösungen:

- Ist das Problem häufig?
- Gibt es eine andere Reparaturmöglichkeit als den Austausch des Rahmens?
- Wie würde ich dann das Problem zukünftig vermeiden?
- Können noch mehr Komplikationen auftreten als bei der Fensterheberbenutzung?
- ist der Türrahmen immer gleich geblieben über den Modellzeitraum?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Cedric