

Ausbau Restdruckhalteventile an Hinterachse Touareg 1

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 14. September 2017 um 00:23

Hallo Manfred,

du hast vollkommen recht. Jedoch versuch ich ja das ganze System zu beurteilen bzw Versuche ich die Komponenten nacheinander zu tauschen, angefangen mit dem geringsten Übel !

Das Auto fährt ja ohne Schiefstand und mit reichlich Luft in den Dämpfern.

Deswegen hab ich keinen Zeitdruck und kann mit Eurer Hilfe den Fehler eventuell eingrenzen.

Also nochmal, Ventile an der HA wurden bereits erneuert, 2 Monate gut gegangen.

Jetzt wieder im Fehlerspeicher:

Teilenummer: 7L0907553G

01400 oberer Grenzwert überschritten-sporadisch

kurz war auch nochmal 02250 Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer 001 oberer Grenzwert überschritten (aktuell aber nicht mehr)

Was könnte man noch tauschen?

Ich dachte, wenn der Magnetventilblock defekt ist, erscheinen im VCDS noch andere Fehler ?

Was könnte ich noch versuchen ?

Schönen Gruß

Peter/Nürnberg