

Tausch RNS2 Cd mit RNS 510

Beitrag von „mark1“ vom 17. September 2017 um 20:34

Das RNS510 hat einen neueren CAN-Bus Standard als Dein Fahrzeug, daher wird es nicht funktionieren

Google mal nach SSP 297 und 298, da ist einiges beschrieben über die Infotainment Konfigurationen. Ein VCDS Scan wäre auch nützlich, damit Du weisst was bei Dir eingebaut ist..

Gruss

Mark