

verrußter Motorraum

Beitrag von „Artiom94“ vom 19. September 2017 um 21:31

Hi,

Bei meinem R5 ist der Motorraum linksseitig komplett verrußt, und es herrscht Abgasgeruch im Innenraum, in sehr unregelmäßigen Abständen leuchtet die Motorkontrollleuchte und er zeigt den Fehler P0299 an, Ladedruck zu gering.

Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen und weiß was es sein könnte ?

Grüße