

# verrußter Motorraum

**Beitrag von „donadi“ vom 26. September 2017 um 12:37**

Schau mal hier:

[http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?19659-R5-TDI-Kr%FCmmer-gerissen-\(&p=274692&viewfull=1#post274692](http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?19659-R5-TDI-Kr%FCmmer-gerissen-(&p=274692&viewfull=1#post274692)

Sieht nach Riß im Krümmer aus - bekannt bei den R5 Motoren.