

Tonausgabe des 850er Radios bleibt stumm ausser beim Navi und Sprachfuehrung

Beitrag von „Thotti“ vom 28. September 2017 um 06:49

Hast Du irgendwas umprogrammiert, z.B. mit OBDeleven?

Hast Du irgendwas im Green Menu geändert?

Hatte ein ähnliches Problem nach div. Änderungen mit OBDeleven.

Bei mir war es letztendlich das Gateway, was danach völlig "durcheinander" war und neu konfiguriert werden musste.