

Grundeinstellung kann nicht durchgeführt werden !!!

Beitrag von „dongallone“ vom 29. September 2017 um 15:00

Liebe Community ,

ich habe einen VW Touareg V10TDI AUs 2006 mit folgendem Problem.

Ich bekomme meine Niveauregulierung nicht angelernt! Habe es bereits mit Mega Macs 66 , Bosch ESI Tronic sowie VCS probiert aber habe keine chance.

Des weiteren bekomme ich ihn auch nicht in den Wagenheber Modus gesetzt. Der Wagen steht jetzt hinten Rechts zu hoch und vorne Links zu niedrig.

Kompressor sowie Ventilblock und Kompressor Relais sind bereits erneuert Fehlerspeicher sagt System nicht eingelernt.

Ich bin mit meinem Latein echt am Ende . Vielleicht hat hier jemand von euch noch eine idee ??

mit freundlichen Gruss

Dongallone