

Vibrationen beim Beschleunigen ab 100 km/h

Beitrag von „Luca78“ vom 29. September 2017 um 19:27

Hallo liebe Touareg freunde

Ich bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe.

Ich fahre ein 10V TDI BJ 2006

Zum mein Problem:

AUF DEM Fahrt zum Urlaub spürte ich Vibration beim beschleunigen am Anfang leicht, 200-300 Km später stärker bis dann endgültig der Gummilager der Kardanwelle gerissen ist. Ich fasse kurz

Abhilfe Nr

-1= Kardanwelle erneuert (Neu Teil) trotzdem ab 100 KM/h Vibrationen

-2 = Achswelle hinten re und li erneuert (Neu Teil)

Vibration noch vorhanden

-3 = Felgen auf hohenschlag überprüft i.o

Räder Reifen wuchten ohne Erfolg.

Jetzt Frage an euch woran könnte es liegen dass ab 100 Km/h bei beschleunigen die Vibrationen kommen .