

Kühlmittelverlust V6 tdi die zweite

Beitrag von „piston“ vom 1. Oktober 2017 um 14:52

nachdem ich dachte das mein Kühlmittelverlust nur an einer defekten Dichtung an der Kühlmittelpumpe liegt, und ich deshalb die Pumpe getauscht habe (die Dichtung gibt es ja nicht einzeln). Ist der Kühlmittelverlust immer noch vorhanden. Auf 5000km musste ich 0,5l nachfüllen.

Das Seltsame dabei ist, man sieht immer nur sporadisch das aus der Region in der die Kühlmittelpumpe angebaut ist Kühlmittel austritt. Das Kühlmittel tritt immer an der Trennstelle zum Kurbelgehäuse aus. Aber wie schon erwähnt nicht permanent.

Ich habe nun mal mit einem Endoskop das Ganze angesehen und dabei festgestellt, das neben der Kühlmittelpumpe unterhalb links ein schwarzer Stopfen sitzt der mit einer Blechlasche gehalten wird, aus dem anscheinend Kühlmittelaustritt. Ist hinter dem Stopfen ein Thermostat ???

Ich habe mal Bilder angefügt, einmal von dem Thermostat den ich meine und im anderen Bild habe ich die Stelle rot markiert wo dieser Stopfen sitzt.

Demnächst werde ich versuchen ein Foto davon zumachen. Motor 204PS Bj 12/2012

[Unbenannt 2.JPG](#)

[Unbenannt.jpg](#)