

Beifahrerspiegel geht nicht in Ausgangsposition zurück

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. Oktober 2017 um 12:16

Hallo Lutzsifer,

herzlich willkommen hier im Forum - das von dir beschriebene Phänomen kenne ich auch von meinem Vorgänger Fahrzeug (FL MJ2015). Dort trat dieses (Achtung) beim Spiegel der Fahrerseite hin und wieder auf - mit dem Nachweis gegenüber dem 😊 hat es allerdings auch nicht geklappt, es war kein Fehler hinterlegt. Ich denke, das Problem liegt in einem "Bug" der Software eines der Steuergeräte.

Ich bin der Sache dann aber nicht mehr nachgegangen, da der Wagen inzwischen wegen vieler "Dinge" rückabgewickelt worden ist. Bei meinem aktuellen Dicken (FL MJ 2017) tritt dieser Fehler nicht auf 😞

Grüße von Stephan 😞