

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „mantimeit“ vom 9. Oktober 2017 um 19:59

Hallo Peter,

die 4 Rohre hat beim TDI nur der 10-Zylinder, beim 6-Zylinder sind es nur 2 Rohre.

Die beiden zusätzlichen müssen auch ab.

Wenn Du die SH in der Hand hast, wirst Du sehen, dass je 2x2 Rohre über T-Stücke verteilt sind
- zur Heizung gehen dann nur 2 Rohre.

Gruss Markus