

Luftfahrwerk senkt sich über Nacht -Hilfe

Beitrag von „Don0815“ vom 10. Oktober 2017 um 19:14

[Zitat von Don0815](#)

Folgender Fehler ist jedes Mal im Speicher hinterlegt: 01772- unplausibles Signal, Signalleitung von Druckgeber Niveauregulierung (G291)

War heute beim freundlichen, der Vorschlag: alles einmal wechseln (Ventil, Federbein, Kompressor etc.) ohne Garantie auf Erfolg 😠