

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Goka“ vom 11. Oktober 2017 um 18:01

Hallo Zusammen,

beim letzten Wechsel des Luftfilters ist mir aufgefallen, dass der originale/ von VW eingebaute Filter nur aus Papier bestand. Der noname Filter, den ich eingebaut hatte, hat auf der dem Motor zugewandten Seite ein komplettes Metallgitter. Das dürfte das Problem zumindest km-mässig nach hinten schieben bzw. Auswirkungen verringern.

Hab eben mal nachgeschaut - sind nur zwei Klammern zu lösen - und reingefasst - ist trocken. Wird ich jetzt zwei mal jährlich kontrollieren.

Gruss Volker