

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 11. Oktober 2017 um 20:03

Hallo Leute,

hatte mal wieder ein bisschen Zeit.

Anbei ein paar Bilder meiner Standheizung.

Alle Gummidichtungen waren i.O, die Papierdichtung war defekt (hab mir aber den Dichtungssatz bestellt und tausche alle aus).

Die Brennkammer ist ziemlich verrußt, lässt sich aber womöglich mit Bremsenreiniger etc schön reinigen.

Der Brenner selbst, wo der Glühstift drin sitzt ist ziemlich verkokst und bestimmt eine Schicht von Stellenweise 1 cm...(hab ich vorsichtig rausgeklopft)

Der Glühstift selbst schaut wie auf dem Bild aus.....ist der schon hinüber ??? oder soll ich diesen auch reinigen und noch einen Versuch wagen ??

Dier Platine schaut eigentlich TIP-TOP aus, der Überzugslack ist an allen Stellen gleichmäßig verteilt.

Ich werde trotzdem den NTC mal tauschen, da mein Problem ja dieses ständige Lüfterlaufen/Surrgeräusch etc war und dies eigentlich auf falsche Werte des NTC´s schließen lässt.

Fällt Euch noch etwas auf ? Würdet Ihr den Glühstift tauschen ?

Danke vorab....am Wochenende geht's weiter :))

Gruß

Peter