

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Joyflight“ vom 12. Oktober 2017 um 21:35

Boah...hab schon ne Weile nicht mehr hier reingeschaut. Hat sich ja einiges getan 😊👍

Ich selber kann das in diesem Fall vor der Haustür leider so nicht machen. Respekt, wers selber macht!

Heute war unser Dicker beim TÜV bzw in der Werkstatt, weil ich wollte, dass vorher nochmal drübergeschaut wird und bei der Gelegenheit sollte mal vor allem nach der Standheizung geschaut werden.

Was zunächst nichts anderes heißt, als nach Fehlercodes zu forschen.

Tatsächlich läßt sich das Teil nicht ansprechen ("Fehler 04B7 = Zu-/Standheizungs-Steuergerät: Kein Signal"). Hab ich vom Protokoll so abgeschrieben.

Jetzt will der KFZ-Meister meines Vertrauens bei so ner Firma nachfragen, wie es mit einer Reparatur des Steuergerätes aussieht.

Ich werde weiter berichten.