

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 13. Oktober 2017 um 20:30

Hallo,

hab heute ein bisschen weiter gemacht...

Auf der Platine hab ich erstmal den NTC getauscht und die Standheizung mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut.

Jetzt wollte ich noch kurz mal VCDS und die Webasto Software testen.

Erstmal wieder Sicherung der Standheizung gesteckt und Standheizung mit Kabelbaum vom Auto verbunden,

leider höre ich es schon wieder, dieses "Surrgeräusch".... shit .(

Danach hab ich trotzdem versucht mit VCDS ins Steuergerät zu kommen.

Leider immer noch: "Steuergerät antwortet nicht".

Hab alle möglichen Steuergeräte in diesen Zusammenhang mal probiert (Standheizung/Zuheizer etc..),

leider keinen Erfolg.

Somit versuchte ich das mit der Webasto Software (Webasto Thermo Test 2.13)

1. In der Auswahl unter Extras sollten die COM Einstellungen auftauchen.....leider blieb dieser aber leer.

Dann bin ich in die Automatische Suche der Webasto Software und ohne Schließen des Programmes würde die wahrscheinlich immer noch suchen 😞

2. Es wird immer vom gelben Kabel gesprochen....ich fand dies aber nicht.

In den Werkstattunterlagen soll der W-Bus der PIN2 des großen Steckers an der Standheizung sein (der PIN2 ist aber nicht Gelb).

Mit diesen hab ich es ausprobiert, leider Fehlanzeige..

Gruß

Peter