

Multipler Organversagen, Batterie, Systemfehler

Beitrag von „Thomas W.“ vom 14. Oktober 2017 um 18:38

Ich führe [meinen Thread](#) der sich um das gleiche Problem dreht hier mal weiter.

Dazu ergänze ich ihn um eine Bilderstecke.

Zuerst die Abdeckung raus. die ist nur geclipt

[DSCF8244.jpg](#) [DSCF8245.jpg](#)

Darunter sind 2 Torx Schrauben

[DSCF8246.jpg](#)

Das Plastikteil wird mit so Spangen gehalten, ich habe nicht verstanden wie.. also habe ich sie einfach mit Kraft hochgezogen, bis sie heraussprangen

Da das ein STpücker, bis hinter die B-Säule ist, habe ich nur bis zur B-Säule hochgebunden

und danach den Teppich an einer Schmalen Stelle beim Sitz durchgeschnitten

danach konnte man es hochklappen

[DSCF8248.jpg](#)

Erhöhte Feuchtigkeit

[DSCF8251.jpg](#)

Man kann übrigens auch schon hier fühlen ob es darunter nass ist

[DSCF8247.jpg](#)

Das Plastikteil beim Motorhaubenöffner muss man auch ein bisschen zu sich ziehen, dann bekommt man den Teppich drunter heraus

Die Kabel (aka corpus delicti)

[DSCF8256.jpg](#)

und in Großaufnahme

[DSCF8255.jpg](#)

Nachdem ich mit einem Wassersauger schon einen Liter Wasser aus dem Schaumgummi gesaugt habe steht nun ein Bautrockner auf dem Rücksitz.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/19968-multiples-organversagen-batterie-systemfehler/?postID=292882#post292882>

Morgen mal sehen ob der das durchgetrocknet hat...

Gruß
Thomas